

Synssted

Virksomhed	Applus Danmark A/S
CVR	28312725
Sted	C F Tietgensvej 3 7000 Fredericia

Færdselsstyrelsen har modtaget følgende data fra synsstedet. Bemærk, at denne synsrapport ikke kan bruges til registrering af køretøjer.

Køretøj

Mærke	Pacton
Model	-
Køretøjsart	O4-Sættevogn > 10000 kg
Reg.nr.	OC6597
Stelnr.	XLDSUD34000055393
Køretøjs-ID	5066306200710053

Synsdetaljer

Synsart	Periodisk syn
Synstype	Første syn
Synsdato	24-09-2018
Sluttid	09:12
Km-stand	0
Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed
Sidste frist for omsyn/genfremstilling	26-10-2018

Fejloversigt

1,2,2,B,V - Bremseudstyr, Driftsbremse - præstationer og virkning, Bremsevirkning, Minimumsbremsevirksomheder i procent opnås ikke, køretøjer registreret første gang før 1.1.2012. 41 % Væsentlig fejl

1,2,1,B,F - Bremseudstyr, Driftsbremse - præstationer og virkning, Præstationer, Bremsevirkning på et hjul er mindre end 50 % af den højeste registrerede bremsevirksomhed på det andet hjul på samme aksel for styrende akslers vedkommende. 2. aksel, 51 % Farlig fejl

1,4,2,A,V - Bremseudstyr, Parkeringsbremse - præstationer og virkning, Bremsevirkning, Bremskoefficienten er ikke, for alle køretøjer, mindst 16 % i forhold til den tilladte totalvægt; eller for motorkøretøjer mindst 12 % i forhold til køretøjets tilladte vognogsvægt, idet den højeste værdi lægges til grund. 2. aksel, højre, 676 % Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

4,8,1,A,M - Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Refleksanordninger, (retroreflekterende) synlighedsmærkninger og markeringsplader bag, Tilstand og virkemåde, Reflekterende udstyr defekt eller beskadiget. langsgående, bag, Mindre fejl

6,1 - Sideafskærmning utilstrækkelig

6,1 - Vange deformeret højre for