

EJNER HESSEL

Ejner Hessel A/S

Aut. forhandler og serviceværksted af
Mercedes-Benz, Fuso, Smart,
Renault og Dacia

Ribevej 11
DK-8940 Randers SV
Telefon +45 72 11 51 00
CVR / SE nr. DK-58 81 12 11
Bank: Sydbank 7030 2007 128
IBAN-nr.: DK 6570300002007 128
SWIFT SYBKDK22
kvittering@hessel.dk
www.hessel.dk

Faktura

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| Deres reference | Indreg.nr. CW90810 | Vognnr. | Ordre/Rep.nr. 53328 / 28158 | Fakturanr. 92629069 | Side 1 |
| Vogntype Ny Atego 1224 L 4X2 5360 | Steinr. WDB9702581L641458 | Km-stand 595126 | Ordre/Rep.dato 12/11/2019 | Fakturadato 26/11/2019 | Type V |

| Betegnelse | Pris | Antal | % | Beløb |
|--------------------|---|--------|-------------|-----------|
| 0099 | Abs fejl udløst, venstre forreste abs sensor er afbrudt. Abs sensor sidder fast, afmontering af bremse kaliber, bremse skive og hjulnav for at hamre sensor ud fra den anden side. Ny abs sensor monteret og bremser samlet igen. Motor fejl udløst med tester, fejl på difusser | 12,50 | 10,00 | 10.530,00 |
| TEKST | Doseringsenheden på motor afmonteret for adskildelse og udskiftning af difusser og 2 stk filter, doseringsenheden monteret igen og fejl slette med tester. | | | |
| TEKST | Trykprøvning af kølesystem, expansions beholder er revnet, Kølevæsken aftappet for udskiftning af expansions beholderen. Fronten adskildt for udskiftning af komplet visketræk pga sidder fast i lejer. Ved afmontering af hængsler og holder skåret fra hinanden pga ired/rustet fast. Pære udskiftet. | | | |
| TEKST | | | | |
| W4087 | Star diagnose tester | 385,00 | 1,00 | 385,00 |
| WFOR | Hjælpematerialer | 789,00 | 1,00 | 789,00 |
| MA000 989 28 25/15 | KOELERFROSTVAESKE | 37,06 | 12,00 12,00 | 391,36 |
| MA973 750 04 93 | HAANDTAG | 178,40 | 1,00 10,00 | 160,56 |
| MA973 750 04 93 | HAANDTAG | 178,40 | 1,00 10,00 | 160,56 |
| MN072601 024701 | PAERE | 9,24 | 2,00 20,00 | 14,79 |
| ZEHVS | Pæreafgift | 3,22 | 2,00 | 6,44 |
| Z481099871069 | Kabelbånd T50L 390x4,6mm | 1,07 | 10,00 10,00 | 9,63 |
| MA000 992 21 29 | KLEMBUESNING | 37,47 | 1,00 10,00 | 33,73 |
| MA001 542 78 18 | [022] OMDREJNINGSSENSOR | 571,16 | 1,00 10,00 | 514,05 |

Ønsker du fremover faktura på e-mail, så send os en mail på kvittering@hessel.dk med dit kontonr. samt e-mail adresse.

De blev betjent af **Torben F. Pedersen** Forfaldsdato **15/12/2019** Ved betaling efter forfald, tilskrives 2,0% rente pr. måned

| Arbejdsløn DKK | Reservelede DKK | Nettobeløb DKK | Momsgrundlag DKK | Moms% | Momsbeløb DKK | |
|----------------|-----------------|----------------|------------------|-------|---------------|--|
|----------------|-----------------|----------------|------------------|-------|---------------|--|

Betalingsbetingelser
Salgsbetingelser
Forsendelse
Reklamationer
Returvarer

er kontant, såfremt intet andet er aftalt.
for værkstedsarbejde er fremlagt i indskrivningen.
af reservelede sker for købers regning og risiko.
over mangler må ske senest 8 dage efter varens modtagelse.
modtages kun, når aftale foreligger. Returvarer der indsendes franko,
godtskrives med fradrag af 10%. Fakturanummer skal oplyses.

FS055SRVINM[V06] kpm - 26/11/19 - 11:47:29 © CDK Global

+71< 926290695142552 +85859714<