

Indbetaling bedes ske til Scania Danmark A/S på FI-kort:
 +71<100058031488098 +81425094<

KONTO NR.	REKV.NR.	INT.NR./CHASSISNR.	FAKTURA NR.		FAKTURADATO	
1000580		1832906	Faktura KOPI		29.04.11	
ORDRE NR.	ORDREDATO	MODEL	CHASSIS / INDREG.NR.		KM	SIDE
3150092	24.02.11	K124EB6X2NI420	1832906		809720	1
NUMMER	ANTAL	TEKST	PRIS	RABAT	BELØB	
102	9,40	Bus eftersat til syn. Bremsér afprøvet på rullefelt. Bremseskiver,klodser og ankerplader udskiftet for. Bremskalibre af- og påmonteret, rensat og smurt. Bremsér på 3. aksel adskilt og rengjort. Spindler rengjort for rust. Ankerplader udskiftet. Polhjul rengjort og hjulsensor løsnet. Batterier udskiftet. Lås for sideskab udskiftet.				
		Arbejds-løn svendetimer	668,00	10 %	5651,28	
		Total arbejds-løn	5651,28			
1748929	2,00	Batteri 225 Ah	2202,00	12 %	3875,52	
65 228958 209799	1,00	Rustfri navkapsel, bag	742,00		742,00	
36 230050 765367	1,00	Lemhåndtag f/sidelåge	1161,00		1161,00	
SC1852817	2,00	Bremseskive	1320,00	10 %	2376,00	
SC1856108	1,00	Bremseklodssæt	1030,00	10 %	927,00	
SC1387098	2,00	Bremsestjold	1560,00	10 %	2808,00	
SC1549063	1,00	Prop f/fedtkapsel	48,00	5 %	45,60	
SC1398986	2,00	Ankerplade	1330,00	10 %	2394,00	
SC0475468	2,00	gu leje for stabilisat	750,00	5 %	1425,00	
SC0812515	6,00	Bolt 8x16mm fast skive	3,60	18 %	17,70	
SC0394586	2,00	Bolt 12x22mm	6,20	10 %	11,16	
SC0229840	4,00	Inspektionsdæksel	70,00	5 %	266,00	
AL1338019	8,00	O-ring	20,70	20 %	132,48	
AL804782	4,00	Låsering	7,20	10 %	25,92	
		Total reservedele	16207,38			
		Miljøomkostninger			486,22	
					22344,88	
Vil du opdateres på nyheder og have masser af gode tilbud så tilmeld dig Scania Bilers nyhedsbrev på www.scaniabiler.dk						
MOMSPLIGTIGT BELØB	MOMS %	MOMS	UDLÆG M.M.	FAKTURA		I ALT
22344,88	25,00	5586,22				DKK 27931,10

DE BLEV BETJENT AF:

Jens Jespersen

Dele, der er mærket SC foran reservationsnummret er SCANIA-leverede reservedele.

LB.MD + 20 DAGE

Salgs- og leveringsbetingelser står på bagsiden af vores faktura eller på vores hjemmeside Scania.dk